

Linssen Yachts Optionsliste
Linssen 40 SL SEDAN

Wähl Item	Umschreibung
1 BASISPRIJS	Basispreis aussch. MwSt.
	1. KASKO
	1.1 EXTERIEUR
1 11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon
	1.2 EDELSTAHL
1 12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
1 12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborde, die Durchgänge von Gangbord zu Plicht und Spiegel (5x)
	1.3 TECHNIK
1 13290.03	Heißluftgebläse in der Plicht, angeschlossen an der 5,5 kW Warmluftheizung für Tagesheizung
	3. MASCHINENRAUM
	3.1 TECHNIK
1 31053.05	Elektrische Heckschraube Side Power 24V/100 Kgf (6,3 kW/8,4 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Batterie 170 Ah für Servicenetz 24 V.
1 3.4.2.3	SEEN PAKET
	34110.10 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.
	34125.07 Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.
	34132.80 Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von

Axiom Displays

34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa

34150.02 Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast

3.4.3.2 Moor Sicht

- 1 34145.12 2x Raymarine CAM220 IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display:
- 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rump beim Anlegen

3.4.1 REMOTE PAKETE

- 1 31067.01 Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 1 35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)
1 35092.32 Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 20 kg Bruce Anker.
1 37070.06 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell (unter Windschutzscheibe)
1 37230.01 Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 1 51090.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine
1 51110.03 Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe
1 51400.11 USB-Anschluss in der VK, Gästekabine und beim Steuerstand für aufladen mobile Geräte.
1 51615.01 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite
1 51630.01 230 V. Steckdose in der Mittelkabine
1 51640.01 230 V. Steckdose in der Pantry
1 51655.01 230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)
1 51665.01 230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)

5.2 PANTRY

- 1 52062.01 Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster

Specification

Linssen Yachts B.V.

TV

Salonbankhälfte

- 1 54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Salon im SB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose
- 1 54250.01 Sat TV Fernsehantenne am Mast,
Geeignet für DVBT-T2-Netz.
- 1 54400.03 32" (81cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T2 & DVB-S Tuner
komplett montiert und angeschlossen im ausklappbaren Rückenteil der
Pantry im Salon an SB-Seite

5.5 VENTILATION

- 1 55090.02 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte
(6x)
- 1 55130.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck
- 1 55135.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und
Naßzelle